

## Selvitys rouhitun asfaltin käytöstä kiinteistö Autohalli (RN: o 086-410-7-105 ) osoite Vaahteratie 4a Oitti

Asfalttirouhe oli jyrstetty Oitintien 1471 alueelta , heinäkuussa 2021.

Asfalttifirman edustaja soitteli ja tiedusteli olisiko tarvetta asfalttirouheelle. Oletimme ilman muuta että kyseinen rouhe sopii pihojen pinnoittamiseen, koska alan edustaja sitä tarjosi. Luotimme firman edustajan sanaa, sekä netissä olevaan tietoon asfalttirouheen uudelleen käytöstä.


Totesimme että hankkimalla rouhetta, estämme hiekkapölyn leviämisen naapurustoon sekä oman kiinteistön tiloihin. Näin meidän ei tarvitse levittää pölyn sidontaa tarkoitettua suolaa piha-alueelle.


Asfalttirouhetta tuli tontille 6-7 kuormaa, joka levitettiin asemapiirroksen merkitylle alueelle.

**Olemme jo nyt saaneet positiivista palautetta pelastuslaitoksen taholta, jotka ovat vuokralaisina tiloissamme. Että pihan pinnoitus on vähentänyt huomattavasti sisätiloihin kulkeutuvan pölyn määrää.**

*Litteenä: asemapiirros*

Hausjärvellä 13.09.2021





VAAHTERATIE

ASEMAPIIRROS 1:500

2004.11.13  
13.11.2004

Rakennussuunnittelusta  
on tehty selitys  
Hämeen työsuojelupiirin  
toimisto  
Hämeenlinnassa

K.O.S.A. OITTI	KORTTELI/TILA AUTOHALLI	TONTTI/Rik 7:105	VRANKAISTEN MERKINTÄ	
RAKENNUSOMENPIDE MUUTOSTYÖ			PIIRUSTUSLAI PÄÄPIIRUSTUS	JUOKS.No 1
RAKENNUSKOHTIEN NIMI JA OSOITE PIUHAKIINTEISTÖT OY VAAHTERATIE 4 12100 OITTI			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ ASEMAPIIRUSTUS	MITTAKAAVA 1:500
RAKENNUSPALVELU P HAKALA HÄRKÄTIE 7 11700 RIIPIMÄKI Puh.019-737373, 040-5476540 FAX 019-737313 E-mail rakpoh@soundah.fi	ALUEKIRJOITUS <i>Pauli Hakala</i>	SUUNTLA ARK	TYO No 1	MUUTOS PH
	Pauli Hakala rtm	PÄIVÄYS 28.8.2004	YHTIÖN PH	

## SELVITYS ROUHITUN ASFALTIN KÄYTÖSTÄ OSOITTEESSA VAAHTERATIE 4B OITTI

Asfalttirouhe on jyrstetty , ei kuorittu, Oitintien pinnasta arviolta Keskustien ja Asemantien väliseltä tien osuudelta eli noin 50-500 m etäisyydeltä liikekiinteistömme pihasta.

Sieltä sitä kuljetettiin asfalttityöntekijöiden toimesta naapuritontille ja menin kysymään rouhetta tuoneelta autoilijalta onko sitä mahdollista saada muidenkin ja hän sanoi että on. Sovimme että hän toimittaa meille kolme kuormaa, varsinkin kun meillä oli keväällä aloitettu pihamaan kunnostus vielä kesken. Ajattelin tuon rouheen olevan parempaa kuin pölyävä soramurske ja näin välttyttäisiin mm keväisin pihalle levitettävän suolan käytöltä.

Meille tätä jyrsinrouhetta tuli heinäkuussa 2021 kolme kuormaa, ehkä noin 25 – 30 m<sup>3</sup>. Osa on vielä pihalla kasassa, muu osa on levitytty reilun 1000 m<sup>2</sup> alueelle, liitteenä toimitetun tonttikartanluonnoksen mukaisesti.

Huomautuksena mainittakoon että liikerakennuksemme sijaitsee 1-lkn tärkeällä pohjavesialueella, mutta ei tärkeällä pohjaveden muodostumisalueella. Ins.tsto Paavo Ristola Oy:n vuonna 1989 tekemän pohjatutkimuksen mukaan tontilla on 9,5-10,5 metriä paksu sitkeää savista silttiä ja em kerroksen alla on 1 – 2 m paksu tiivis tai keskitiivis moreenikerros ja sen jälkeen kiveä tai kalliota.

Jyrstetty asfalttirouhe on normaalisti täysin kierrätettävää asfaltin teossa. mutta tässä tapauksessa se olisi täytynyt kuljettaa jonnekin Keravan seudulle hyödynnettäväksi ja pitkän ajomatkan takia he kuulemma antoivat ja ajoivat sitä haluaville paikan päällä hyödynnettäväksi.

Jos se olisi epäilyne mukaisesti jätettä ja ympäristölle vaarallista jätettä, niin vastuuhan on siitä sitä toimittaneella yrityksellä samoin kuin (tutkimustodistus) todistus ympäristökelpoisuudesta. Hehän tässä asiassa ovat ammattilaisia, eivätkä vastuullisina toimijoina varmaankaan toimittaisi kiellettyjä aineita ( jätteitä) keidenkään maille.

Kirjeenne saamisen jälkeen olen googlannut ja lukenut netistä (Asfalttietieto.fi) että tällainen rouhe on hyvin yleinen ja täysin vaaraton pihojen päällystysaine ja että sitä saa asfalttiasemilta.

Riihimäellä 15.09.2021

██████████

██████████████████



Rouheen levitysalue